KOMUNIKAT

za II kwartał 2026 r.

zespołu ds. byłej eksploatacji zawałowej oraz powstałych w wyniku tej eksploatacji deformacji nieciągłych po byłych Kopalniach: „Olkusz-Pomorzany", „Bolesław" i „Olkusz".

W II kwartale 2026 r. odnotowano:

Rejon Pomorzany

- brak nowych zapadlisk.

Rejon Olkusz

- W II kwartale 2026 r. powstała jedna nowa deformacja nieciągła przy ulicy Kantego w Olkuszu w rejonie prawdopodobnego występowania górnictwa historycznego z przed 1945 roku. Deformacja ta została stwierdzona w dniu 11-05-2026 r. a gabaryty jej wynoszą: średnica 2,0 m i głębokość 0,7 m. Powyższa deformacja powstała w miejscu gdzie nigdy nie były prowadzone roboty górnicze przez zakłady górnicze należące do ZGH „Bolesław" S.A.. Prawdopodobną przyczyną powstania w/w deformacji była migracja wód opadowych z dachu nieruchomości przylegającej do deformacji. Migrująca w górotworze woda po opadowa, zabierając w swoim nurcie cząstki gleby powoduje powstawanie w niej pustek, czego konsekwencją jest powstanie powyższej deformacji.

  W/w zapadlisko powstało poza byłym ruchem zakładu górniczego kopalni „Olkusz-Pomorzany".

Rejon Bolesław

- brak nowych zapadlisk.

Nadal po likwidacji kopalni „Olkusz – Pomorzany" głównym czynnikiem mogącym mieć wpływ na powstawanie deformacji nieciągłych na powierzchni terenu jest eksploatacja historyczna przed 1945 rokiem, za którą ZGH „Bolesław" S.A. nie ponosi odpowiedzialności.

POMIARY KONTROLNE WYKONYWANE SĄ W REJONIE:

A. ZABUDOWAŃ PRZY UL. KLUCZEWSKIEJ 94-96 W BOLESŁAWIU

w miejscu, gdzie istnieje możliwość reaktywacji zapadliska powstałego w 1988 r.

Wyniki pomiarów:

Pomiary geodezyjne punktów kontrolnych wykonywane przez służby ZGH Bolesław S.A. nie wykazały zmian powierzchni terenu.