
Mapa położenia zwierciadła wód w otworach ZGK, geotechnicznych i zalewiskach wg. stanu na 15.06.2026 r. (otwory ZGK) i 16.06.2026 r. (otwory geoechniczne)
W związku z remontem przepustu na drodze powiatowej Bolesław - Klucze brak odprowadzenia wody z zalewiska Hutki I
ZH - 309.48
Przyrost 0,10 m od 02.06.2026
ZH1 - 309.48
Przyrost 0,10 m od 02.06.2026
ZD - 310.04
Przyrost 0,09 m od 02.06.2026
ZS - 310.82
Ubytek 0,01 m od 02.06.2026
Pole Pomorzany 2 - 310.76
Przyrost 0,05 m od 02.06.2026
Pole Pomorzany - 311.02
Przyrost 0,03 m od 02.06.2026
OBW - 310.05
Przyrost 0,02 m od 02.06.2026
- 0,72 m od 01.04.2026
- 0,96 m od 01.04.2026
- 0,34 m od 01.04.2026
- 0,73 m od 01.04.2026
0,81 m od 01.04.2026
ZGK-2 310.28 308.66 -0.03
ZGK-1 312.17 308.79 0.01
ZGK-3 311.04 308.8 -0.02
OT-7 312.17 309.63 -0.04
OT-6 312.27 308.85 -0.02
OT-8 313.51 309.95 0.09
OT-5 313.02 309.65 -0.02
OT-9 314.42 310.03 0.01
OT-12 317.07 310.53 0.02
OT-10 315.66 309.99 0.02
OT-3 315.1 309.98 0.01
OT-4 313.9 309.83 -0.01
OT-11 317.26 310.83 0.02
OT-1 317.7 310.24 0.03
OT-2 314.4 310.03 0.01
OT-13 319.5 312.73 0.63
Bolesław
Dąbrówka
Kleparz
Hutki
Góra Dworowska
Dworskie Łąki
Kaczmarna Góra
Pod Kościołem
Stara Wieś
N
0 250 500 m
Obniżenie zwierciadła wody odnotowano w otworach OT-4, OT-5, OT-6, OT-7, ZGK-2, ZGK-3
Otwory geotechniczne
OT-13 - nazwa otworu
319.5 - rzędna terenu wg. opinii JT Projekt
309.0 - rzędna zw. wody
-0.02 - przyrost/ubytek od 02.06.2026
ZD- 309.98 - Rzędna zwierciadła wody w zalewisku
Otwory ZGK
ZGK 1 - nazwa otworu
319.5 - rzędna terenu
309.0 - rzędna zw. wody
-0.02 - przyrost/ubytek od 02.06.2026